

106 健康促進 宣導主題：定期維護 飲用水安全

一年四次固定委託元智大學環境科技研究中心檢驗水質



廢棄物清除許可機構清理建築物污水處理設施(化糞池)清除紀錄表

第四聯 客戶留存(黃)

申請日期: 106年10月1日 清理日期: 106年10月1日

預計清除量: 共計 1 車: 合計 1 噸

建築物種類: 事業機構 10樓以上建築物 機關 流動廁所
學校 一般家戶 其他: _____

建築物名稱: 中正國小 (事業機構填寫)

建築物地址: 桃園市桃園區中興路329號

建築物所有人或管理人: 周俊霖 聯絡電話: 3115731 / 311

委託清除機構名稱: 承福衛生工程行 許可證編號: 102核廢清字第0871號 許可證期限: 107年7月17日

委託清除機構地址: 桃園縣龍潭鄉高原村福源路286巷12號4樓

委託清除機構負責人: 周俊霖 委託清除機構電話: 03-4710868 委託清除機構傳真: 03-4822789

計價方式: 1車 元/1噸 元 清除量: 共計 1 車: 合計 1 噸

水肥清運車輛號碼: (AAH-661) (0166-DK) 共計 1 輛

水肥投入站過磅單號碼: (106.12.01) 共計 1 輛

對無法清除廢棄物之處理: 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 其他合法處理方式

突發事件之應變措施: _____

委託清除機構負責人(代表)簽章: 周俊霖

建築物所有人或管理人簽章: _____ 水肥投入站簽章(處理場所): _____

106.10.19

元智大學 YUAN ZE UNIVERSITY

樣品編號: C1061206AG

報告日期: 106年12月06日

樣品名稱或編號: 飲用水

檢驗方法: NIEA 100

檢測項目: 總硬度

單位: 106年12月06日

環境科技研究中心 Environmental Technology Research Center (ETRC)

行政院環保署許可實驗室(證書編號字第041號)

